

**Intervento partecipato di spollonatura del
Viale storico della Rimembranza dei Caduti
della Grande Guerra di Montafia**

Montafia d'Asti, domenica 31 luglio 2016



Momento di incontro per l'avvio delle operazioni di spollonatura del Viale storico di Montafia



Momento di incontro per l'avvio delle operazioni di spollonatura del Viale storico di Montafia



Momento di incontro per l'avvio delle operazioni di spollonatura del Viale storico di Montafia



MONTAFIA
(uscita ZOLFO)



Avvio dei lavori di spollonatura nel primo tratto del Viale storico di Montafia dalla Fontana solforosa all'incrocio con la SP 10 per Villafranca d'Asti



Condizioni iniziali delle piante di taglio del Viale storico di Montafia con rigogliosi polloni basali



Regolazione del traffico alternato per la gestione in sicurezza del Cantiere stradale di spollonatura



Regolazione del traffico alternato per la gestione in sicurezza del Cantiere stradale di spollonatura



Regolazione del traffico alternato per la gestione in sicurezza del Cantiere stradale di spollonatura



Effettuazione della spollonatura dei tigli con decespugliatore



Effettuazione della spollonatura dei tigli a mano con cesoie



Effettuazione della spollonatura dei tigli a mano con cesoie



Effettuazione della spollonatura dei tigli con decespugliatore



Effettuazione della spollonatura dei tigli con decespugliatore



Effettuazione della spollonatura dei tigli con decespugliatore



*Effettuazione della spollonatura dei
tigli a mano con cesoie*



*Effettuazione della spollonatura dei tigli
a mano con cesoie*



Effettuazione della spollonatura dei tigli con decespugliatore



Operazioni di raccolta dei polloni tagliati



Primi risultati degli interventi di spollonatura sui tigli del Viale di Montafia d'Asti



Effettuazione della spollonatura dei tigli a mano con cesoie




Effettuazione della spollonatura dei tigli a mano con cesoie



Effettuazione della spollonatura dei tigli con decespugliatore



Primi risultati degli interventi di spollonatura sui tigli del Viale di Montafia d'Asti



Rimozione dei ricacci presenti sul fusto dei tigli sino a circa 2 metri di altezza

MONTAFIA
(Località ZOLFO)



ATTENZIONE
velocità
controllata
elettronicamente



Rimozione dei ricacci presenti sul fusto dei tigli sino a circa 2 metri di altezza



Veduta d'insieme del primo tratto del Viale di Montafia d'Asti al termine della spollonatura e rimozione dei ricacci sui fusti dei tigli



Raccolta, rimozione e trasporto dei polloni rimossi lungo il Viale storico di Montafia




Raccolta, rimozione e trasporto dei polloni rimossi lungo il Viale storico di Montafia



Punto di incrocio con la SP 10 per Villafranca d'Asti che divide in due parti il Viale storico di Montafia



Condizioni iniziali dei tigli del secondo tratto del Viale dall'incrocio con la SP 10 all'abitato di Montafia



MONTAFIA
(CONCENTRICO)

ATTENZIONE
velocita'
controllata
elettronicamente



in caso di
neve o gelo

Regolazione del traffico alternato per la gestione in sicurezza del Cantiere stradale di spollonatura




Abbondanti polloni basali e vigorosi ricacci presenti sul fusto del tiglio all'inizio del secondo tratto del Viale storico della Rimembranza dall'incrocio con la SP 10 all'ingresso del paese di Montafia



MONTAFIA
(CONCENTRICO)

ATTENZIONE
velocita'
controllata
elettronicamente



in caso di
neve o gelo

Effettuazione a mano della rimozione con cesoie dei ricacci sui fusti dei tigli



MONTAFIA
(CONCENTRICO)

ATTENZIONE
velocita'
controllata
elettronicamente



in caso di
neve o gelo

Effettuazione a mano della rimozione con cesoie dei ricacci sui fusti dei tigli



Effettuazione della spollonatura dei tigli con decespugliatore



*Effettuazione della spollonatura
dei tigli a mano con cesoie*



Operazioni di raccolta dei polloni tagliati



Effettuazione della spollonatura dei tigli a mano con cesoie e raccolta dei polloni recisi



Effettuazione della spollonatura dei tigli a mano con cesoie e raccolta dei polloni recisi



***Abbondanti polloni basali e vigorosi ricacci
presenti sul fusto del tiglio all'inizio del
secondo tratto del Viale storico della
Rimembranza dall'incrocio con la SP 10
all'ingresso del paese di Montafia (PRIMA)***



***Completamento delle operazioni di
spollonatura e scacchiatura del fusto del tiglio
all'inizio del secondo tratto del Viale storico
della Rimembranza dall'incrocio con la SP 10
all'ingresso del paese di Montafia (DOPO)***



*Effettuazione della spollonatura
dei tigli a mano con cesoie*




Effettuazione della spollonatura dei tigli a mano con cesoie



Operazioni di raccolta dei polloni tagliati



***Veduta d'insieme del secondo tratto del Viale di Montafia d'Asti (parte iniziale)
al termine della spollonatura e rimozione dei ricacci sul fusto***



Veduta d'insieme del secondo tratto del Viale di Montafia d'Asti (parte iniziale) al termine della spollonatura e rimozione dei ricacci sul fusto



Momento conviviale del gruppo di lavoro al termine dell'intervento partecipato di spollonatura del Viale storico di Montafia d'Asti